RELATÓRIO DE VISTORIA 153/2021/PE

Razão Social: **SAMU ILHA DE ITAMARACA**
Nome Fantasia: **SAMU ILHA DE ITAMARACA**
Endereço: RUA SIZENANDO CORDEIRO GALVÃO 80
Bairro: BAIXA VERDE
Cidade: Ilha de Itamaracá - PE
Cep: 53900-000
Telefone(s):
Origem: COORDENAÇÃO FISCALIZAÇÃO
Fato Gerador: OPERAÇÃO CRM
Fiscalização Presencial / Telefiscalização: Fiscalização Presencial
Data da fiscalização: 01/07/2021 - 12:15 a 12:55
Equipe de Fiscalização: Dra. Polyanna Rossana Neves da Silva CRM-PE:13881
Acompanhante(s)/Informante(s) da instituição: Maria Helena Araujo Barros
Cargo(s): técnica de enfermagem

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Tal vistoria é uma demanda do coordenador da fiscalização, André Dubeux.

2. CONSTATAÇÕES

2.1. Serviço classificado como unidade móvel de urgência. .
2.2. Não possui ambulância tipo USA (unidade de suporte avançado), logo nesta unidade não há médicos nem enfermeiros. .
2.3. Conta apenas com 02 ambulâncias do tipo básica, porém uma delas está em manutenção. .
2.4. As principais unidades com as quais se referencia são: Hospital Alzira Figueiredo e UPA Igarassu. .
2.5. É vinculado à central de regulação do SAMU Metropolitano. .
2.6. Todo o contato feito com o SAMU Metropolitano é realizado através dos telefones pessoais dos plantonistas, pois não há telefone institucional. .
2.7. A ambulância tipo básica conta com:
- Sinalizador óptico e acústico
- Macas com rodas
- Rede de oxigênio
- Régua com dupla saída
- Pranchas curtas e longas
- Maleta de emergência
- Maleta de parto

- Suporte para soro
- Conjunto de colares cervicais
- Cilindro de oxigênio portátil
- Frascos de soro fisiológico
- Talas para imobilização de membros
- Óculos de proteção
- Máscaras e aventais
- Fitas e cones sinalizadores para isolamento de áreas

.

2.8. Ambulâncias não contam com aparelho de radiocomunicação fixo e móvel. .
2.9. Os medicamentos disponíveis nesta ambulância são: adrenalina, hidrocortisona, glicose 50%, soro glicosado, soro fisiológico, água destilada, metoclopramida, dipirona, furosemida. .
2.10. Média de 04 ocorrências nas 24h.
2.11. Nega falta de equipamentos de proteção individual.
2.12. Coleta de lixo contaminado é realizada pela Stericycle.
2.13. Atualmente a higienização das ambulâncias é feita pelos técnicos de enfermagem.
2.14. Não conta com motolância.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Importante salientar que base descentralizado do SAMU da Ilha de Itamaracá não possui ambulância de suporte avançado, logo não conta nem com médico, nem com enfermeiro, possui apenas técnicos de enfermagens e condutores.

Solicitado número de funcionários que testaram positivo para covid-19, bem como o número de CATs emitidos.

Ilha de Itamaracá - PE, 01 de julho de 2021.

Dra. Polyanna Rossana Neves da Silva
CRM - PE: 13881
MÉDICO(A) FISCAL

5. ANEXOS

5.1. SAMU Ilha de Itamaracá

5.2. SAMU Ilha de Itamaracá foto 2

5.3. Sala de estar

5.4. Cozinha



5.5. Sala administrativa

5.6. Ficha de atendimento foto 1



5.7. Ficha de atendimento foto 2

5.8. Dormitório feminino (observar camas juntas)

5.9. Local de armazenamento de insumos

5.10. Armazenamento dos cilindros em local comum

5.11. Local de armazenamento de lixo infectante

5.12. Ambulância básica 1

5.13. Maleta de emergência